超短パルスレーザ加工機による精密加工

Precision Hole Forming with Ultrashort Pulse Laser

中奥 洋 Hiroshi Nakaoku

要 旨

高精度で微細な孔加工が可能なレーザ加工機を製品化した.レーザ光源として超短パルスレーザを使用し、そのレーザビームをピエゾ素子による駆動ミラーによってスキャンすることで、高精度な加工を実現している. 本製品の大きな特長の1つとして、形状自由度の高い加工が可能であるということが挙げられる.本稿では多角 形形状の加工用ソフトウェアを開発し、さまざまな断面形状の孔加工を行うことで、孔加工の特性の検証を行った.その結果、加工時間は計算値より4.7倍以上必要であったが、非常にシャープなエッジの孔加工を行えるということが確認できた.

Abstract

We have developed a precise laser milling machine for micro-hole machining. High-precision holes can be formed by using an ultrashort pulse laser and piezo-actuated scanning mirrors.

The newly developed machine is capable of forming holes of various shapes. This paper describes and evaluates the forming of polygonal holes with the machine and special software. We have achieved holes with a sharp edge although the machining time was more than 4.7 times longer than our calculation.

1. はじめに

近年,ディスプレイの高精細化やLSIの狭ピッチ化により, 微細な孔加工のニーズが高まっている.一般的に機 械加工においては φ100 µm以下の加工を行う際はツー ルの折れや摩耗, 最小ツール径の限界といった課題があ り, 安定した精度で加工を行うことは非常に難しいとさ れているが[1], 今後は φ100 µm以下の孔加工が必要とな ることが予想される.また,特殊なノズルや, 半導体部 品などで丸孔だけでなく三角形や四角形, 星型といった 多角形状の孔のニーズも増加すると予想される.

こういった小径かつ多角形状の加工を実現するため, 非接触加工であるレーザによる加工が検討されている. 特に高精度な孔加工を行うためには、超短パルスレーザ が有用である. 超短パルスレーザとは、ピコ秒レーザ, フェムト秒レーザの総称であり、100フェムト(f)秒~100 ピコ (p) 秒の範囲の非常に短いパルスを発生させること ができる.一般的な加工用のレーザは、レーザがワーク (被加工物) に照射されると、レーザのエネルギーが熱 となり、ワークを融解させることによって加工を行う. その際、溶解したワークの一部は表面にとどまり、バリ や熱影響層(Heat Affected Zone, HAZ)となることで加 工の精度を悪化させる原因となる.一方,超短パルスレ ーザを使用して加工を行った場合は、ワークが融解する 前にパルスが終わるため、「アブレーション」と呼ばれる 爆発的な加工現象が起こり、ほとんどHAZのない加工を 行うことができ、高精度な加工を行うことが可能である (第1図).



第1図 レーザ加工の模式図 Fig. 1 Illustration of laser machining

超短パルスレーザにて加工を行う際には、レーザを1箇所 に照射し続けることによって加工を行うのではなく、ガ ルバノミラーや回転プリズムといったスキャナを使用し、 レーザの加工スポット位置を円周や螺旋(らせん)状に 動かして加工を行う.これにより、ワークが溶解するこ とを防ぐとともに、孔の直径や形状を調整することがで きる. 第2図は螺旋状にスポット位置を動かし、ステン レス鋼SUS304に対して超短パルスレーザ(ピコ秒レーザ) にて加工された丸孔の、レーザ出口側のSEM(Scanning Electron Microscope)写真である.超短パルスレーザによ り非常にシャープなエッジが加工されていることがわか る.

これまでレーザ加工は機械加工の補完という位置づけ で考えられてきたため、三角形や四角形といった多角形 状の加工を行う際には、スキャナで加工スポット位置を 回転させつつ、ワークの搭載されているステージを動作

87



第2図 超短パルスレーザによる加工結果 Fig. 2 Machined hole produced with ultrashort pulse laser

させることによって加工を行うことが一般的であった. しかしながら上記の方法では,加工時間がかかり,加工 精度もステージ精度に依存するため正確に加工すること ができない. 第3図に上記の方法にてSUS304に加工した 四角孔を示す.右上と左下の頂点部分にオーバーシュー トが見られ,またスミRと呼ばれる各頂点の曲率半径も 約15 µmと大きいということがわかる.



第3図 ステージ動作による加工結果 Fig. 3 Machining result with stage movement

そこで今回,より高精度でスミRの小さな多角形状の 孔を加工するため,超短パルスレーザ加工用の多角形加 エソフトウェアの開発を行った.そのソフトウェアを使 用し、φ100 μm程度のさまざまな多角形の孔加工を行い, レーザ波長を含めた加工条件の最適化およびその際の加 工状態の調査を行った.

2. 実験内容

2.1 実験装置

今回の実験には、当社製の超短パルスレーザ加工機を 使用した.この加工機の主なスペックを第1表に示す. 本装置にはスキャナとしてピエゾ駆動ミラーを採用して いる.これは、クローズドループのピエゾアクチュエー タによりミラーを駆動させ、レーザ光の方向を制御する 第1表 レーザ加工機のスペック

 Table 1
 Specifications of the laser milling machine

光学系 仕様	集光レンズ	f100 mm fθレンズ		
	スキャナ駆動方法	クローズドループ		
		ピエゾ駆動		
	最大加工孔径	500 μm		
ステージ 仕様	ストローク	X : 200 mm, Y : 200 mm,		
		Z : 60 mm		
	繰り返し位置決め精度	±1 μm		
	軸制御	Computerized Numerical Control (コンピュータ数値制御)		

ものであり,自由度が高い動きを非常に高精度に行うこ とが可能である. ピエゾ駆動ミラーの構成を**第4図**に示 す.このようにピエゾ駆動ミラーを2組使用することによ り,加工点においてレーザを傾け,ストレート形状の孔 を加工することも可能である. 筆者らのこれまでの実験 ではφ100 μm以下のストレート孔を2000個加工し,孔径 ばらつき±1.5 μm以下の精度で加工することも可能であ った.

加工動作としては、XYステージにより位置決めを行い、 孔の加工をピエゾ駆動ミラーによって行った. ワークは 厚み100 µmのSUS304圧延材を使用した.



第4図 ピエゾ駆動ミラーの構成 Fig. 4 Configuration of piezo-actuated mirrors

2.2 多角形加工ソフトウェアの開発

当社の従来の丸孔加工用ソフトウェアでは、レーザを ワーク表面に当てながらスキャナを螺旋状に動作させる ことで丸形状を加工している.ワーク上のレーザの軌跡 (ツールパス)は第5図のようになり、設定する主なパ ラメータは、「スキャナ速度」「螺旋密度」「最外径」の3 つである.この3つのパラメータを操作することにより、 孔の直径やエッジの品質を調整することが可能である. 多角形加工用には、これに加えて「頂点数」というパラ メータを定義した. その際, 各頂点をショートカットす ることがないように, 必ずツールパスが頂点を通るよう にスキャナ速度を自動的に微調整している. **第6図 (a)** に六角形のツールパスを示す. また, 多角形の頂点はす べて中心を原点としたXY座標によって任意に設定する ことが可能となっている. これにより, 正多角形だけで なく台形やひし形, **第6図 (b)** に示すような星型といっ たあらゆる形状のツールパスを作成することが可能であ る.



第5図 丸孔用ツールパス Fig. 5 Toolpath for a round hole



2.3 レーザ波長の選定

多角形や星型を加工する際,頂点の部分のスミRが大 きいと形状が潰れてしまい,良好な加工形状を得ること ができない.レーザ加工においてスミRを小さくするた めには,加工スポット径(機械加工におけるドリル径に 相当)をなるべく小さくすることが必要である.今回, φ100 μm程度の孔加工を行うことから,加工スポット径 の目標はその1/10のφ10 μm以下に設定した.

$$d = 1.27 \frac{M^2 \lambda f}{D} \qquad (1)$$

ここで, M²:ビーム品質によるモード因子, λ:レー ザ波長[nm], f:レンズ焦点距離[mm], D:入射ビーム直 径[1/e², mm]である.この式からわかるように,加工スポ ット径はレーザ波長に比例するため,波長が短い方がよ りスミRの小さな加工を行うことができる.超短パルス レーザの波長は,1064 nm (基本波),532 nm (第二高調 波),355 nm (第三高調波)の3つから選択できる.**第7** 図に,式(1)および加工機の設定から導かれるそれぞれ の波長での加工スポット径を示す.加工スポット径が10 µm以下となるのは波長355 nmの場合なので,今回は波長 355 nmの超短パルスレーザを使用することとした.



Fig. 7 Spot diameter as a function of laser wavelength

2.4 実験条件の設定

超短パルスレーザによる金属加工の場合,パルスフル エンス(レーザの1パルスが単位面積あたりに照射するエ ネルギー)が高すぎるとワークが溶解してしまい,高精 度な加工が不可能となる.また,パルスフルエンスが低 すぎても加工レートが低くなり好ましくないため,実際 の加工には溶融しない最大のパルスフルエンスを使用す ることが望ましい.つまり加工を最適化するためには, 加工対象となるワーク上にパルスフルエンスを変化させ た加工を行い,溶融するパルスフルエンスの閾(しきい) 値を見つけることが必要である.パルスフルエンスは, 加工スポット径をd[mm]とすると,ガウシアンビームの 定義[3]より式(2)で表される.

 $\varphi = \frac{0.865E}{\pi (d/2)^2} \quad \dots \quad \dots \quad (2)$

ここで, φ:パルスフルエンス[J/mm²], *E*:パルスエネ ルギー[J]である.

また,実際の加工には,上記のパルスフルエンスに加 えて「時間」の要素を考慮する必要がある.1パルスのみ で加工を行うのであればパルスフルエンスのみを考慮す れば良いが,実際の加工ではパルスはパルス列としてワ ークに照射され,そのパルス列はスキャナを動作させる ことにより直線や曲線の軌跡をワーク上に描く.そのた め、熱やプラズマ、加工屑(くず)の残留が発生し、パ ルスフルエンスのみでは加工条件を最適化することがで きない.一般的には熱やプラズマ、加工層の残留を防ぐ ため、連続するパルス間の距離および時間は大きいほど 加工結果は良くなるとされている.距離に関してはスキ ャナの速度に依存し、スキャナの速度は速い方がパルス 間の距離を大きくすることができるが、スキャナ速度を 速くすると位置決め精度が低下する.時間に関しては発 振器の周波数に依存し、周波数が低い方が加工状態は良 くなるが、その分加工時間は長くなる.

そこで、今回はスキャナの速度を固定し、ワーク表面 にパルスフルエンスと発振周波数を変化させながら溝加 工を行い、加工の状態と除去体積を測定することで、加 工に最適なパルスフルエンスおよび発振周波数の設定を 行った.

スキャナ速度を10 mm/sに設定し,発振周波数を250 kHz, 167 kHz, 125 kHzの各設定でパルスフルエンスを変 化させながらワーク表面に溝加工を行い,それを共焦点 型レーザ顕微鏡で溝断面形状を測定した.また,測定さ れた断面積とスキャナ速度より加工速度を計算した.計 算された加工速度とパルスフルエンス,発振周波数の関 係を**第8**図に示す.最も加工速度が速い条件はパルスフ

ルエンス0.035 J/mm², 周波数167 kHzであった. **第9図**(a) はその条件で加工された溝をSEMにて観察したもので ある.同じ周波数でもそれ以上のパルスフルエンスでは 溶融によるバリの発生や,溶融したワークが凝固するな どの現象が発生し,正常に加工されなかった(**第9図**(b)). また,発振周波数250 kHzでは低いパルスフルエンスでも 溶解が発生し,加工速度が遅く,発振周波数125 kHzでは 167 kHzでの加工と比較して加工速度が遅かった.よって 今回の実験はパルスフルエンス0.035 J/mm²,発振周波数 167 kHzにて行うこととした.



第8図 パルスフルエンスと周波数,加工速度の関係Fig. 8 Relationship between machining speed and pulse fluence for different frequencies



第9図 溝加工の状態 Fig. 9 Result of trench forming

2.5 加工形状および評価方法

加工形状としては、丸孔と、正三〜六角形孔、正五、 六芒(ぼう)星孔の加工を行った.それぞれの加工はφ100 µmの丸孔を基準とし、加工体積が同じとなるようにツー ルパスの最外径(および内径)を設定して加工した.

加工の評価としては、「加工形状」「加工時間」「スミR」 の3つの指標にて評価した

〔1〕加工形状およびスミRの評価方法

加工された孔の出口を,SEMにて,エッジの欠けや溶 解がなく,所望の形状が加工されたかどうか評価した. また,多角形加工の各頂点の曲率半径の値をスミRとし て評価した.ただし,レーザ加工において頂点部の曲率 半径を求めるのは困難なため,各頂点に対する各辺の直 線部の端から垂線を延ばし,中線までの距離をスミRと 定義した.

〔2〕加工時間の評価方法

スキャナ速度10 mm/s, 発振周波数167 kHz, パルスフ ルエンス0.035 J/mm²にて各形状の1孔を加工するのにか かった時間を加工時間として評価した.加工時間はツー ルパスの設定によって大きく変化するが,今回はツール パスの最外径を固定し,螺旋密度を徐々に上げていきな がら加工を繰り返し,エッジが欠けなどなく加工できる ようになった時点でのツールパスを使用した場合の加工 にかかった時間をその孔の加工時間と定義した.

3. 実験結果

3.1 加工形状およびスミRの評価結果

各形状の加工形状を**第10図~第16図**に示す.また,加 工時間,スミRを**第2表**に示す.



第10図 丸孔 Fig. 10 Round hole



第11図 正六角形孔 Fig. 11 Hexagonal hole



第12図 正五角形孔 Fig. 12 Pentagonal hole



第13図 正方形孔 Fig. 13 Square hole



第14図 正三角形孔 Fig. 14 Triangular hole



第15図 正六芒星孔 Fig. 15 Hexagram hole



第16図 正五芒星孔 Fig. 16 Pentagram hole

第2表	加工時間およびスミR
Table C	Marking the state of the second second

Table 2	Machining time and edge radius
Table 2	Machining time and edge radius

	加工時間[秒]	スミR[μm]
丸孔	1.66	-
正六角形孔	1.97	6.2
正五角形孔	2.21	6.7
正方形孔	2.33	6.6
正三角形孔	2.40	5.1
正六芒星孔	2.81	5.8
正五芒星孔	3.90	4.8

すべての加工において,適切な螺旋密度を設定するこ とにより,良好なエッジを観察することができた.また, スミRに関しては,式(2)にて求められた加工スポット 径が約10 μmであり,その半径分の値(約5 μm)とほぼ 等しい値となった.

3.2 加工時間の評価結果

2.4節で求めた体積加工速度から計算すると、 φ100 μm,厚み100 μmの丸孔加工にかかる時間は0.35秒である が、第2表に示す加工時間は、加工体積は同じであるに も関わらずそれよりすべて多く時間がかかっている.ま た、丸孔で一番加工時間が短く、多角形の角数が少なく なるほど加工時間が長くなっている.これは、2.4節で求 めた体積加工速度が、深さの浅い溝を加工して求めた加 工速度のため、ほぼ理想的な加工速度であったためであ ると考えられる.実際の孔加工では加工が深くなると加 工層やレーザによって発生したプラズマなどがレーザが 加工面に到達することを妨げるため、理想的な加工時間 よりも加工時間が多くかかる.そのため、丸孔の場合は 計算の4.7倍程度加工時間がかかったと考えられる.また、 同じ加工体積であるのにも関わらず多角形の角数が少な い方が加工時間が長くなる傾向を示している.これ関し ては、角数が少ないほど各頂点は鋭角となるため、加工 屑の排出が困難になり、より長い加工時間が必要となる ためであると考えられる.これは、六芒星の加工よりも 五芒星の加工に時間がかかっていることからもわかる.

4. まとめ

波長355 nmの超短パルスレーザと、今回開発された多 角形加工ソフトにより、ステンレス材に対して丸、多角 形、星型のさまざまな形状の微細孔を加工することが可 能だということがわかった.加工時間に関しては、t100 µm、φ100 µmの丸孔を加工した場合、溝加工によって求 められた計算上の加工時間よりも4.7倍程度必要である. また、加工時間は多角形の頂角数が少なくなるほど長く 必要となるが、これは頂角部の加工屑の排出が影響して いると考えられる.今後はこの技術を、さらに高スルー プット、高精度に加工を行えるように改良し、各種ノズ ル、マスクなどの加工に適用していく予定である.

参考文献

- [1] 新井武二, "レーザ穴あけ加工の特徴,"レーザ加工の基礎工 学, 丸善出版(株), 東京, 2007, p224.
- [2] 新井武二, "回折限界,"レーザ加工の基礎工学, 丸善出版 (株), 東京, 2007, p92.
- [3] 新井武二,"ビーム伝播の理論,"レーザ加工の基礎工学,丸 善出版(株),東京, 2007, p80.

執筆者紹介



中奥 洋 Hiroshi Nakaoku パナソニック プロダクションエンジニアリング (株) Panasonic Production Engineering Co., Ltd.